

澎湖縣政府環境保護局

檢驗報告

申請單位：澎湖監獄

採樣單位：澎湖監獄

收樣日期時間：114 年 07 月 14 日 10 時 30 分

報告編號：EP-W114219

採樣地點：廚房

收樣編號：W114219

報告日期：114 年 07 月 25 日

樣品特性：自來水

檢 測 項 目	檢測結果	單位	檢 測 方 法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	飲用水水質標準 6 CFU/100mL
餘氯	0.11	mg/L	NIEA W408.51A	飲用水水質標準 0.2~1.0 mg/L
以下空白				

報告使用之限制說明：

1. 本水樣不符合飲用水水質採樣方法之規定，基於便民利民，予以收樣，並依公告檢測方法分析。
2. 本檢測報告僅對該樣品負責，檢驗結果僅供參考，不得隨意複製及作為商業廣告宣傳之用途。
3. 本檢測報告正本一式兩份送申請單位。

頁次 1/1

製表

技佐林家立

0925
1539

檢驗室主管

環境管理科
科長楊水冲
30
343

澎湖縣政府環境保護局

檢驗報告

申請單位：澎湖監獄

採樣單位：澎湖監獄

收樣日期時間：114 年 07 月 14 日 10 時 30 分

報告編號：EP-W114220

採樣地點：廚房

收樣編號：W114220

報告日期：114 年 07 月 25 日

樣品特性：地下水

檢 測 項 目	檢測結果	單位	檢 測 方 法	備 註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	飲用水水質標準 6 CFU/100mL
以下空白				

報告使用之限制說明：

1. 本水樣不符合飲用水水質採樣方法之規定，基於便民利民，予以收樣，並依公告檢測方法分析。
2. 本檢測報告僅對該樣品負責，檢驗結果僅供參考，不得隨意複製及作為商業廣告宣傳之用途。
3. 本檢測報告正本一式兩份送申請單位。

頁次 1/1

製表

技佐林家立 0725
1539

檢驗室主管

環境管理科 楊水冲 0725
2163